

ÖRÖKSÉGVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ ÁLLAPOTDOKUMENTÁCIÓ



Készült a Kunmadaras Nagyközség
Önkormányzata (gesztor) 5321
Kunmadaras, Kossuth tér 1. részére, a
5331 Kenderes, Szent István út 29. Hrsz.:
885 ingatlanon rk. templom részleges
felújítás projekt tervéhez

M SZAKI LEÍRÁS-ÁLLAPOTDOKUMENTÁCIÓ

Objektum neve: R.k. templom (Nagyboldogasszony)

Törzsszám: 4053

Utca, házszám: Szent I. út. 2.

Helyrajzi szám: 885

Domináns stílusjegy: barokk

Datálás: 1800

Háromhajós, félköríves szentélyzáródású, keletelt templom, a f homlokzat középrizalitjában álló toronnyal. A hajó két oldalán a f homlokzattól visszalép mellékhajók (1823) ívelt vonalú oromzattal csatlakoznak a f hajóhoz. A f homlokzat közép- és oldaltengelyeiben timpanonos, portikuszos bejáratok. A szentély D-i oldalán sekrestye. A f hajóban és szentélyben csehboltozatok, a mellékhajókban keresztboltozatok. Ny-i oldalon karzat. Berendezés: 18. század vége, 20. század. Az 1783-ban megkezdett építkezést csak a 18. század végére fejezték be (kivitelez : Rabl Károly). Épült gr. Haller Antal és Halasy Márton adományából.

A templom berendezése több ütemben, a 18. század végén és a 20. században készült. A f hajóban és a szentélyben csehboltozat, a mellékhajókban keresztboltozat. A hajó bejárat felőli végén, a torony alatti karzat 2 oszlopra támaszkodó, faszerkezet szakasszal b vítve. A szentély déli oldalán sekrestye. bels térben különböz korokból származó vegyes burkolati rendszer látható.

A hajóban cement és mozaiklap padlóburkolat, a padok alatt cementsimítás, a szentélyben és a sekrestyében újabb keménymészk burkolat van. A lábazati falat belülr I XX. századi lambéria burkolat takarja, feltehetően a felvizesedett vakolat miatt. A lambéria megjelenése sokat ront az értékes épület bels megjelenésén. Az ajtók többnyire 20. században készültek, talán már csak a padlásra felvezető ajtó eredeti. A templomhajón jó állapotban ránk maradt, magas művészi értékű színes ólombetétes üvegablakok láthatók 1938-ból, a tornyon már későbbi színes üvegablak látható.

Az épület több ütemben a XX. században többször is szakaszosan felújításra került. A Forster Központ tervtárában kutatható dokumentációk szerint 1978-ban a mellékhajókon és a tornyon lévő teljesen tönkrement kiselemes palafedés cseréje történt meg a ma is meglévő „horganybádóg” lemezfedésre, mely azóta már átfestésre került. 1984-ben a teljes homlokzat felújítása és a csapadékvíz-elvezető rendszer cseréje történt meg, a festés a tervek szerint műanyag festékekkel készült. Ekkor injektálásos utólagos falszigetelés is be lett tervezve, de ez nem vagy nem szakszerűen készülhetett, mert a lábazati falak sajnos ma is nedvesek.

A templom 1958 óta műemléki védelem alatt áll. A ma látható késő barokk stílusú épület a település egyik legrégebbi, ma is eredeti funkciója szerint használt építészeti alkotása, ezért műemléki helyreállítása, hosszútávú megőrzése hitéleti és építészettörténeti szempontból is fontos feladat.

Anyagok, épületszerkezetek (meglévő állapot):

I. Alapozás:

Anyaga falazott nagyméretű téglák, illetve természetes kő, vegyesen. Vízszintes talajnedvesség elleni szigetelés nem készült.

II. Lábazat:

Az épület lábazatának anyaga megegyezik a felmenő falakéval, burkolata vakolat. A lábazon körben csapóesés és kapilláris felszívódás okozta vakolatkárosodások láthatók.

III. Falazatok:

Tartófal – nagyméretű téglafal.

IV. Padló szerkezet – födémrétegek dések:

A belső térben különböző korokból származó vegyes burkolati rendszer látható. A hajóban cement és mozaiklap padlóburkolat, a padok alatt cementsimítás, a szentélyben és a sekrestyében újabb keménymészkes burkolat van.

V. Oldalfal burkolatok:

Az oldalfalon 2,0 cm belső vakolat és mészfestés található, fehér, szürke, sárga színben. A mennyezet boltíves, fehér festéssel van ellátva. Lábazati falat belül a XX. századi lambéria burkolat takarja, feltehetően a felvizesedett vakolat miatt. A lambéria megjelenése sokat ront az értékes épület belső megjelenésén.

VI. Homlokzatképzés:

A külső homlokzati vakolat sárga, a vakolattagozatok egységesen fehér színűek, lábazatvakolat színe szürke.

VII. Nyílászáró szerkezetek:

A külső –homlokzati nyílászárók:

A hajón található ablakok dupla rétegben, a falazat külső és belső síkján helyezkednek el.

A toronyban fém ablakok és spaletták vannak, mázolt felületkezeléssel sötétbarna színben.

A bejárati ajtók pallótokos ajtók deszkabetétes, díszes szárnyal, mázolt felületkezeléssel, kívül barna színben. Az ajtók többnyire 20. században készültek, talán már csak a padlásra felvezető ajtó eredeti. A templomhajón jó állapotban ránk maradt, magas művészeti értékű színes ólombetétes üveglablakok láthatók 1938-ból, a toronyon már későbbi színes üveglablak látható.

VIII. Tető szerkezet, fedés:

A fa szerkezetű tető idom nyeregtetős, hajó véghomlokzata mentén a fal vonalát követő íves síkkal kontyolt. Az eredeti tető fedés anyaga egykor feltehetően kettős hódfarkú cserépfedés lehetett, jelenleg palafedés és a torony mellett hódfarkú cserépfedés. A torony és egyéb tetőfelületek bádogfedésűek. A fedélszerkezet egyedi, földmentesen függetlenített, kötőgerendás, állószerű, andráskeresztekkel merevített szarufás szerkezet, derékszelemennel, torokgerendákkal.

IX. Bádogos szerkezetek:

Az épületen lévő párkányok, tagozatok, mellvédfalak bádogozása horganyzott acélból készült.

X. Fűtés:

Az épület jelenleg fűtetlen, használata időszaki.

Solya László
okleveles építésmérnök
É-09-0645

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ MEGLÉV ÁLLAPOTRÓL







